

**Ceník náhradních dílů (ND) a oprav vyvíječů VAT****PLATNÝ OD 15.8.2025 (VČETNĚ 21 % DPH)**

	ND	Výměna
Tryska (tyčkový zmlžovač) k VAT 1a (VAT OC..) poz. 6 cpl.	250 Kč	290 Kč
Tryska VAT 1a (VAT OC..) poz. 6 bez hadičky a prstýnků	240 Kč	
Oprava zlomené trysky	150 Kč	
Přívodní hadička vzduchu	10 Kč	50 Kč
Hliníkový prstýnek k fixaci vzduchové hadičky	5 Kč	
Sání - košíček + 6 PE hadiček poz. 8	150 Kč	200 Kč
Vývodní koleno s hubicí odolné acetonu poz. 9,10 k VAT 1a, průhledná hubice l=22 cm	290 Kč	290 Kč
Samostatná hubice bílá starší typ (dodáváme jen opravářům)	90 Kč	
Návod k VAT 1a	20 Kč	
Regulační ventil poz. 2	390 Kč	400 Kč
Rychlospojka Ludecke s nátrubky 6 a 13 mm	250 Kč	250 Kč
Rychlospojka Ludecke bez nátrubků	210 Kč	210 Kč
Vsuvka, nátrubek	50 Kč	
Redukce mezi reg. ventil a rychlospojku	50 Kč	
Kroužek k upevnění lahve v držáku trysek kovový nebo plast.	25 Kč	200 - 250 Kč
Guma k upevnění trysek odolná org. rozpouštědlům	260 Kč	300 Kč
Prohlídka - revize, test výkonu	350 Kč	
Čištění od léčiva, nepředvídatelné práce apod. za 1 hod.	300 Kč	
Manometr	230 Kč	260 Kč
Poštovné	dle sazebníku	
Balné	50,- až 100,-	

Změna cen může nastat v závislosti na změnách cen od dodavatelů.

Odpovědná osoba Dr. Ing. František Kamler